




消火ホース  
新品資材



各表示シール  
新品資材



11階  
屋内消火栓及び  
連結送水管消火  
ホース取替場所



11階  
屋内消火栓及び  
連結送水管消火  
ホース取替前



11階  
屋内消火栓及び  
連結送水管消火  
ホース取替後




11階  
屋内消火栓及び  
連結送水管消火  
ホース取替後  
他10階～地下1階  
取替完了致しました。



11階東放水口表示  
設置後①




11階東放水口表示  
設置後②



消火用地下水槽  
給水用ボールタップ  
取替後  
給水及び止水確認  
良好です。




自動火災報知設備  
及び誘導灯新品資材




受信機予備電池  
取替前




受信機予備電池  
取替前  
上:新品  
下:撤去品



受信機予備電池  
取替後



受信機予備電池  
取替後  
切替試験良好です。



11階西発信機  
取替場所



11階西発信機  
取替前



1階銀行内  
誘導灯本体  
取替前



1階銀行内  
誘導灯本体  
取替後



2階社長室前  
誘導灯予備電池  
取替前



2階社長室前  
誘導灯予備電池  
取替後  
その他取替  
完了致しました。



地下1階倉庫  
消火器設置前



地下1階倉庫  
消火器設置後  
その他3本設置  
完了致しました。



室内消火器  
取替状況  
左:撤去品  
右:新品  
その他消火器を  
全て取替完了致しました。